


MATERIEL DE VOIE

Fleximètre



Le **FLEXIMÈTRE** est un outil de contrôle de mesure de la danse.

Il est utilisé pour surveiller les mouvements du ballast sous les rails suite à des problèmes géotechniques ou des travaux.

Siège social et ateliers:
5, rue Louis Martin - Z.I. Les Cerisiers - 77400 Thorigny sur Marne
Tél. : 01 64 12 22 00

Bariot
www.bariot.com